

**Historie oprav - VIN: SHHFN23607U004591**

Zakázka	Datum dokončení zakázky	Stav tachometru	Popis závady
I080010159	2.6.2008	11 997	-výměna oleje a filtru -doplnění provoz.kapalin - vyskakuje převod.stupeň 3
S070010090	6.6.2008	0	PDI Pov.výbava přívěšek Honda 5l benzín Glacidet
Z080010296	1.7.2008	11 997	výměna synchronu 3-4
Z080010302	3.7.2008	11 997	RUČNÍ BRZDA
B080010927	9.7.2008	11 997	výměna lemu P.př.blatníku
U080011340	19.11.2008	24 525	Provedení prohlídky servisní kampaně.
B080011632	24.11.2008	24 525	-přezutí na zimní pneu.(u nás uskladněné) - ko.+doplnění provoz.kapalin -mytí komplet
Z090010017	22.1.2009	32 100	- čidlo vnější teploty ukazuje nesprávnou hodnotu - nelze regulovat teplotu ve vozidle - nefunkční sklopení l.zrcátka
K090010006	23.1.2009	24 525	objednání pp plastový lem +příchytky objednání PP mlhovka
B090010241	12.2.2009	34 100	kontrola brzd (přední i zadní) kontrola řízení (hlučné servo)
B090010361	6.3.2009	39 000	-Prohlídka 40 000km -výměna oleje a filtru -mytí komplet
U090010288	2.4.2009	43 000	Provedení prohlídky servisní kampaně.
Z090010150	15.4.2009	43 000	Ko.př.nápravy-vůle
K090010203	18.5.2009	44 449	OPRAVA VOZU PO NEHODĚ -PU 2009026991HAV POJ LEVÁ STRANA PŘEDNÍ SPOILER POŠKRÁBANÝ LAK LEVÁ STRANA PLASTOVÝ LEM LP POŠKRÁBANÝ -LAK +KONTROLA PNEU LP NOKIAN+ LP DISK AL+LZ DISK VÝMĚNA KONTROLA PNEU LZ ZRCÁTKO PP UTRŽENÉ-VÝMĚNA KONTROLA GEOMERTIE
B090010463	22.5.2009	39 000	-výměna př.kotoučů a destiček brzd) -dodání 2x nový al disk přezutí na letní pneu uskladnění pneu zimní
I090010121	3.7.2009	39 000	OBJEDNÁNÍ ZRCÁTKA LP -PLACENO FA Z SHOWROOM
I090010351	9.9.2009	62 395	DODÁNÍ A MONTÁŽ 4X NOVÉ LETNÍ PNEU
B090011435	12.11.2009	62 395	-Prohlídka 60 000km -výměna oleje a filtru - kontrola brzd -slícování lišty P.blatníku -mytí komplet
U090011743	13.11.2009	62 395	Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí na zimní pneu.( u nás uskladněné) Letní pneu.uskladnit Dodat do vozidla 1 lt.oleje špatně řadí 5+6 stupeň při vyšších otáčkách
Z100010013	3.3.2010	77 020	-převod.stupně 5 a 6 - stížené řazení
I100010076	8.3.2010	93 000	-oprava + lak zadního nárazníku a př.spoileru - přezutí na letní pneu (zimní pneu.uskladnit) LAKOVÁNÍ ZADNÍ NÁRAZNÍK+SPOILER
Z100010072	18.3.2010	93 000	-výměna př.světel
K100010217	6.5.2010	93 000	- výměna čelního skla - PU česká pojišťovna č. 3282755 - již nafoceno - KD na servis
B100010856	16.6.2010	93 000	- vozidlo nepojízdné - nelze zařadit žádný rychlostní stupeň /výměna kompletu spojky a setrvačnicku / -

			opravu hradí zákazník - náhradní vůz účtovat od 3.5.2010 v ceně 500,- Kč bez DPH
U100010160	30.6.2010	93 000	PROHLÍDKA VOZU PO 80000 KM OLEJ CASTROL
B110011177	28.7.2011	95 000	-při rozjezdu s otočeným volantem něco cuká ----- -----zjištění závad...informovat zákazníka----- ----- Postup servisu: -zadřený diferenciál- poškozený obal převodovky/nutná výměna - poškozené L.př.náraz.čidlo SRS
41013304	6.9.2011	17 464	likvidátor p.CHMELAR 224 553 222 U vozu proražená převodovka-oprava číslo škodní události 3876200

Datum tisku: 31.10.2011