

Historie oprav - VIN: jhmcw27809c200113

Zakázka	Datum dokončení zakázky	Stav tachometru	Popis závady
S090010056	19.5.2009	0	PDI Pov.výbava Přívěšek Honda 5l benzín Glacidet Desky+manuál ČJ+žárovky Koberce Elegance Sněhové řetězy Příčnický 2xnosič kol Tažné snímatelné 13PIN - neorig.
B090340241	17.6.2009	3 304	- oprava laku zadních dveří - laktužkou
B090340281	13.7.2009	7 700	- oprava škrábnutí na LZ dveřích - mytí vozidla - voskování vozidla - ko el.instalace tažného zařízení
U090550625	16.9.2009	18 867	Garanční prohlídka po 20.000 km. Číslo schválení 4904483/5/1/VS.
Z090550239	1.10.2009	18 867	Odchylpava se lista PP dveří
K090550113	6.10.2009	18 867	Oprava vozidla po kroupách. ČSOB LEASING č. schválení: 4904483/2090PU/MG. POJIŠŤOVNA ALLIANZ Č.P.U.: 2009061566.
U100550052	2.2.2010	36 338	Garanční prohlídka po 40.000 km. Číslo schválení: 4904483/7/3T.
U100550419	2.6.2010	53 026	Garanční prohlídka + výměna brzd. Číslo schválení 4904483/11/4T.
U100550617	7.9.2010	69 182	Garanční prohlídka po 60.000 km (číslo schválení 4904483/5/6t)
Z100550180	15.9.2010	69 182	Odchlípává se pravá lišta čelního skla
U100550979	30.12.2010	84 900	Garanční prohlídka po 80.000 km (číslo schválení 4904483/9/7s)
K110550045	14.4.2011	100 560	Výměna čelního skla. ALLIANZ HA Č.P.U.: 2011037446, ČÍSLO SCHVÁLENÍ 4904483/5215PU/BH.
U110550207	14.4.2011	100 560	Garanční prohlídka po 100.000 km. Výměna LP mlhovky. Číslo schválení 4904483/10/9Z
Z110550080	15.4.2011	100 560	KOROZE LAKU, REKLAMACE AUTO BARTYZAL
U110550427	30.6.2011	106 000	Seřízení vůlí ventilů
B110201366	12.8.2011	115 647	při nízkých otáčkách se motor dusí - cca při 2200ot/min zák. vyzvedne 11.8. po 15:00hod číslo schválení: 4904483/13/10T
U110201028	16.9.2011	121 000	Prohlídka AB234 (120000km) ťukání z podvozku - při přejetí nerovností (kostky) kontrola tlumičů kontrola a dobití baterie zapůjčení náhradního vozu volat po dokončení č.schválení:
U110201097	5.10.2011	121 000	Prohlídka AB234 (120000km) ťukání z podvozku - při přejetí nerovností (kostky) kontrola tlumičů kontrola a dobití baterie zapůjčení náhradního vozu volat po dokončení č.schválení: 4904483/12/127
U120200050	24.1.2012	139 438	prohlídka dle palubního počítače prasklá žárovka vzadu výměna gumiček stěračů PP podběh po najetí na obrubník - kontrola, oprava, zatření volat po dokončení opravy ideál 13-14:00 číslo schválení: 4904483/7/15T
U120550489	22.6.2012	161 053	Garanční prohlídka po 160.000 km
B120550221	8.8.2012	170 000	kontrola brzd
K120550156	26.9.2012	170 404	Přelepení čelního skla
U120551000	6.12.2012	179 675	Servisní prohlídka po 180.000 km, seřízení ventilů

B130550056	28.3.2013	191 907	Ruční brzda se nevrací, ventilátor topení hučí, pyl. Filtr + čistič klima
U130550429	28.5.2013	198 931	Garanční prohlídka po 200.000 km (AB258) STK+emise
HB000967	27.6.2013	200 125	Kontrola klimatizace;
U130180247	29.8.2013	209 322	Provedení prohlídky dle palubního počítače.
U140180344	27.8.2014	214 459	Provedení prohlídky dle palubního počítače.

Datum tisku: 20.10.2014