



Systém AUTOTRACER



Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup: 6121408425
 Datum aktivace kuponu: 15.08.2014 14:13
 Opakovaný přístup do: 14.09.2014 14:13

Identifikace vozidla

VIN:	SHSRE6880AU003957
Značka, model, typ:	HONDA CR-V
Druh vozidla:	osobní
Typ karoserie:	kombi
Palivo:	Nafta
První registrace:	14.4.2010
První registrace v ČR:	14.4.2010
V ČR registrováno jako:	Nové

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty stavu tachometru v rámci různých služeb v dostupných informačních systémech. Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Info	Datum	Stav tachometru
Rok výroby - 1.registrace	01/2010	0
	04/2010	900
	05/2010	2 000
	10/2010	19 500
	12/2010	24 000
	05/2011	40 500
	11/2011	60 500
	05/2012	80 000
	07/2012	83 500
	11/2012	100 500
	12/2012	102 000
	05/2013	120 000
	07/2013	120 000
	12/2013	137 000
	01/2014	138 000
	04/2014	150 500
	07/2014	150 500



Rok výroby

Výsledkem dotazu je stanovení roku event. i měsíce výroby vozidla. Hodnota každého vozidla je jednoznačně určena jeho stářím a jeho opotřebením. Neznalost data výroby vozidla umožňuje snadnou manipulaci s jeho cenou. Široká motoristická veřejnost zná pojmy modelový rok a datum první registrace vozidla. Právě tyto údaje jsou často prezentovány namísto skutečného roku výroby a jen málokdo si uvědomuje jejich rozdílnost.

Na základě provedených zkoumání je datum první registrace nejčastěji pozměňovaným údajem (běžně o 1-3 roky) u individuálně dovezených vozidel a to právě za účelem jejich většího zhodnocení.

Znalost roku výroby vozidla je základním předpokladem stanovení jeho skutečné ceny.

Rok výroby:	2010
Stáří vozidla:	4 roky

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v databázi odcizených vozidel na území ČR a SR za poslední 3 roky. Prověření je provedeno na základě VIN.

Stav ke dni:	15.8.2014
Vozidlo není vedeno jako odcizené v ČR.	
Vozidlo není vedeno jako odcizené v SR.	

Kontrola leasingu v ČR a SR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo dané svým VIN není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. U českých leasingových společností získáváme data přímo z informačních systémů jednotlivých společností. U slovenských leasingových společností čerpáme informace ze serveru www.registervozidiel.sk, který provozuje Asociácia leasingových spoločností SR.

Stav ke dni: 15.8.2014

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR

Acrax s.r.o.:	NE
ALD Automotive:	NE
CASPER:	NE
CETELEM ČR, a.s.:	NE
CREDIUM a.s.:	NE
ČSOB Leasing, a.s.:	NE
D.S. Leasing, a.s.:	NE
ESSOX LEASING:	NE
FCE Credit, s.r.o.:	NE
Financial Services Group:	NE
GE Money:	NE
GMAC:	NE
Home Credit CZ:	NE
IMPULS-Leasing:	NE
Mercedes-Benz:	NE
Raiffeisen Leasing:	NE
sAutoleasing, a.s.:	NE
ŠkoFIN s.r.o.:	NE
Toyota FS Czech:	NE
UniCredit Leasing:	NE
UNILEASING a.s.:	NE
VB Leasing CZ:	NE
Vltávín Leas, a.s.:	NE

Leasingové a úvěrové společnosti v SR

AutoFinance a.s.:	NE
BAWAG Leasing & Fleet s.r.o.:	NE
BKS-Leasing a.s.:	NE
BPT LEASING, a.s.:	NE
Consumer Finance Holding, a.s.:	NE
Credium Slovakia, a.s.:	NE
ČSOB Leasing, a.s.:	NE
FINANZ SERVIS, s. r. o.:	NE
GMAC, a.s. - org. složka Bratislava:	NE
Home Credit Slovakia, a.s.:	NE
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.:	NE
Leasing Slovenskej sporitelne, a.s.:	NE
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.:	NE
MONAQ Leasing, a.s.:	NE
S E C O leasing a.s.:	NE
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - org. zl.:	NE
Summit Finance Slovakia s.r.o.:	NE
Tatra-Leasing, s.r.o.:	NE
TOP Leasing s.r.o.:	NE
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.:	NE
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.:	NE
VB LEASING SK, spol. s r.o.:	NE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.:	NE
VÚB Leasing, a. s.:	NE

WALTER TRAILER:	NE
Westfinreal s.r.o.:	NE

Záznamy servisních úkonů

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 z 14
Datum:	04/2010
Stav tachometru:	900

PRÁCE (výčet)	nefunkční navigace-dodat nové dvd
	montáž denního svícení+vyplnač
	kontrola kapalin popř.doplnit
	kontrola osvětlení zdarma ne
	testy ne
	geometrie ne
mytí 1	

Číslo záznamu:	2 z 14
Datum:	05/2010
Stav tachometru:	2000

PRÁCE (výčet)	montáž Parrota MKI 9200 se slevou 20 %
	kontrola kapalin ne
	kontrola osvětlení zdarma ne
	testy ne
	geometrie ne
	mytí 1

Číslo záznamu:	3 z 14
Datum:	10/2010
Stav tachometru:	19500

PRÁCE (výčet)	servisní prohlídka po 20 000 km
	seřízení geometrie
	čištění klimatizace
	kapaliny ano
	testy ne
	mytí ne

Číslo záznamu:	4 z 14
Datum:	12/2010
Stav tachometru:	24000

PRÁCE (výčet)	VÝMĚNA PRAV.PR.MLHOVKY
	VÝMĚNA BLIKAČE PRAV.ZRCÁTKA
	KONTROLA KAPALIN NE
	KONTROLA OSVĚTLENÍ ZDARMA NE
	TESTY NE
	GEOMETRIE NE
	MYTÍ 1

Číslo záznamu:	5 z 14
Datum:	05/2011
Stav tachometru:	40500

PRÁCE (výčet)	servisní prohlídka po 40 000km
	výměna PŘ brzd. destiček + stočení kotoučů
	dodat a namontovat textilní koerečky
	ostřik ANO
	vyměnit PŘ gumičky stěračů
	seřízení geometrie
	čištění klimatizace + filtr

Číslo záznamu:	6 z 14
Datum:	11/2011
Stav tachometru:	60500

PRÁCE (výčet)	pojistná událost Allianz č PU 2011096191
	havarijní 5.000,-

	zapůjčení náhradního vozu 5dní Postup servisu: -oprava vozu po kroupách ----případně II prohlídka----- Provedení prohlídky servisní kampaň. Prohlídka 60.000km dle servisní knížky ko brzd,uvolnění brzdíčů ko osvětlení - výměna žárovky+seřízení Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
Číslo záznamu:	7 z 14
Datum:	05/2012
Stav tachometru:	80000
PRÁCE (výčet)	prohlídka 80.000km dleservisní knížky Postup servisu: ko brzd,uvolnění brzdíčů
Číslo záznamu:	8 z 14
Datum:	07/2012
Stav tachometru:	83500
PRÁCE (výčet)	pojistná událost ČPP č Pu 0120553226 zak.č.E120171754 povinné Postup servisu: -výměna 5tých dveří -výměna platového krytu 5tých dveří -výměna Z nárazníku+parkovacích senzorů -výměna výztuhy Z nárazníku -oprava Z čela -----dále po odstrojení II prohlídka-----
Číslo záznamu:	9 z 14
Datum:	11/2012
Stav tachometru:	100500
PRÁCE (výčet)	Prohlídka 100.000km dle servisní knížky ko brzd,uvolnění brzdíčů při dobrždění v nízké rychlosti zvuky od LZ kola výměna deky kapoty
Číslo záznamu:	10 z 14
Datum:	12/2012
Stav tachometru:	102000
PRÁCE (výčet)	Provedení prohlídky servisní kampaň. Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
Číslo záznamu:	11 z 14
Datum:	05/2013
Stav tachometru:	120000
PRÁCE (výčet)	Prohlídka 120.000km dle servisní knížky ko brzd,uvolnění brzdíčů ko podvozku - hlučný přípevnění spodního plastu motoru
Číslo záznamu:	12 z 14
Datum:	07/2013
Stav tachometru:	120000
PRÁCE (výčet)	TSI - řemenice
Číslo záznamu:	13 z 14
Datum:	12/2013
Stav tachometru:	137000
PRÁCE (výčet)	ČÍSLO ZAKÁZKY 40004201/2/122 SVÍTÍ KONTROLKA FILTRU PDF - KLESL VÝKON Postup servisu: AKTUALIZACE SOFTWARE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MOTORU REGENERACE FILTRU PDF
Číslo záznamu:	14 z 14
Datum:	01/2014
Stav tachometru:	138000
PRÁCE (výčet)	4004201/12/13Z KONTROLA PDF 31.1.2014 Prohlídka po 140.000KM Postup servisu: 4004201/12/13Z

30.12.2013 REGENERACE FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC + VÝMĚNA OLEJE MOTOROVÉHO A FILTRU OLEJOVÉHO
HODNOTA PM 27,3 g, VZDÁLENOST OD POSLEDNÍ ÚSPĚŠNÉ REGENERACE 1081,9 km
31.1.2014 PROHLÍDKA PO 140 000 KM: výměna filtru vzduchového a pylového
kontrola pneu, světel, kapalin - doplnění, brzd
výměna kapaliny zadního diferenciálu
ROZDĚLÁNÍ, ROZHÝBÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ, PROMAZÁNÍ ZADNÍCH BRZD
UMYTÍ VOZU

Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis v systému evidovaných poškození vozu.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Číslo záznamu: 1 / 1	
Datum škody	06/2012
Země	ČR
Výše škody	4 279,-€
Statut poškození	Oprava

Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na základě kterých bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v Technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla :	M1
Druh karoserie:	5 DVEŘOVÁ
Palivo:	NM
Zdvihový objem (ccm):	2 199
Max. výkon (kW):	110
při otáčkách (ot/min):	4 000
Převodovka :	AUT
Maximální rychlost (km/h) :	190
Počet míst k sezení:	5
Počet míst k stání:	0
Počet lůžek:	0
Celková hmotnost (kg) :	2 220
Typ motoru:	N22B3
Celková hmotnost povolená (kg):	2 220
Provozní hmotnost (kg):	1 782

Technický popis - rozšířený	
Homologace :	e11*2001/116*0302*03
Výrobce karoserie:	HONDA OF THE UK MFG, V. BRITÁNIE
Výrobce podvozku:	HONDA OF THE UK MFG, V. BRITÁNIE
Výrobce motoru:	HONDA OF THE UK MFG, V. BRITÁNIE
Délka (mm):	4 570
Šířka (mm):	1 820
Výška (mm):	1 675
Rozvor (mm):	2 630
Hmotnost jízdní soupravy (kg) :	3 720
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg) :	1 500
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg) :	600
Zatížení náprav (kg) :	1 200/1 200; 1 040/1 040
Zatížení střechy (kg) :	80
Zatížení spojovacího zařízení (kg) :	Z 100
Nápravy, pohon :	2 - 2
Náprava 1 :	17 X 6 1/2 J ET 50; 225/65 R17 94T
Náprava 2 :	17 X 6 1/2 J ET 50; 225/65 R17 94T
Provozní brzda:	ANO
Parkovací brzda:	ANO
Nouzová brzda:	ANO
Odlehčená brzda:	NE
Hluk stojícího vozidla (dB) :	75

při otáčkách (ot/min):	3 000
Hluk vozidla za jízdy (dB):	70.3
Spotřeba paliva :	692/2008A
Spotřeba - město (l/km):	9.5
Spotřeba - 90km/hod (l/km):	6.2
Spotřeba - 120km/hod (l/km):	7.4
ABS:	ANO
Retardér:	NE
Směrnice ES :	692/2008A
Součinitel absorpce :	0.58

Důležité upozornění:

Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter. V případě, kdy stav vozidla je ve významném rozporu s informacemi zde uvedenými, doporučujeme kontaktovat patřičného znalce za účelem ověření skutečného stavu vozidla.

AUTOTRACER neposkytuje garanci ve smyslu prověření původu vozidla službou **PROVIN** a garanci originality identifikačních znaků službou **VINTEST**. Více o těchto službách na www.cebia.cz.

Systém AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.



Systém AUTOTRACER

